


[Uitloggen \[ elsinga \]](#) [0 nieuwe berichten](#)
[Help](#) [Zoeken](#) [Leden](#) [Gebruikerspaneel](#)

Je laatste bezoek was op di 24 maart 2015, 7.22

Het is nu di 24 maart 2015, 13.52

[Toon onbeantwoorde berichten](#) | [Toon actieve onderwerpen](#) | [Toon ongelezen berichten](#) | [Toon nieuwe berichten](#) | [Bekijk je eigen berichten](#)
[Forumoverzicht](#) » [Techniek](#) » [EMC](#)

Alle tijden zijn GMT + 1 uur

## Tiger Davos badkamerlamp LED stoort

[\[ Moderatorpaneel \]](#)


Pagina 1 van 1 [ 5 berichten ]

[Abonneer op dit onderwerp](#) | [Bladwijzer onderwerp](#) | [Afdrukweergave](#) | [E-mail vriend](#) | [Vorig onderwerp](#) | [Eerste ongelezen](#) | [Volgend onderwerp](#)

Auteur	Bericht
<b>PE2AAB</b>	<b>Berichttitel:</b> Tiger Davos badkamerlamp LED stoort <span style="float: right;"><b>Geplaatst:</b> zo 22 maart 2015, 9.41</span>

[online](#)


**Geregistreerd:** di 12 apr 2005, 19.06  
**Berichten:** 3130  
**Woonplaats:** Valkenswaard

Ik heb er weer eentje; de Tiger Davos spiegellamp voor op de badkamer. Ik had een spiegel waar nog geen lampje boven hing op de badkamer. Dus heb ik deze lamp aangeschaft. Met ingebouwde trafo. Ik was er al bang voor dus ook aangegeven bij de winkel dat, als deze stoort, ik dan retourrecht heb. Eerst Tiger zelf maar eens gemaild. Ze zitten ook al in de buurt (Geldrop) wat is dat toch met al die lampenboeren hier in het zuiden 😊

Bijlage:



tn\_9006\_davos.jpg [ 24.52 KiB | 231 keer bekeken ]

<http://www.tiger.nl/nl/davos-smd-led-48w-met-trafo-1437.html>

Ik zal hier melden wat Tiger voorstelt. Heb het armatuurkje nog niet opengemaakt dus weet ook niet wat voor driver erin zit.

'73 PE2AAB [www.pe2aab.nl](http://www.pe2aab.nl)



Omhoog

[profiel](#) [pb](#) [e-mail](#)
[wijzig](#) [citeer](#)

<b>EMCeEs</b>	<b>Berichttitel:</b> Re: Tiger Davos badkamerlamp LED stoort <span style="float: right;"><b>Geplaatst:</b> ma 23 maart 2015, 7.45</span>
---------------	--
















[offline](#)

**Geregistreerd:** vr 30 dec 2005, 19.46  
**Berichten:** 375

Even de conformiteitsverklaring opvragen. Tegen welke normen het product zijn CE verklaring heeft gekregen.

In principe zou dat de nen-en55015 moeten zijn.



<p><b>Omhoog</b></p> <p> <a href="#">profiel</a>  <a href="#">pb</a></p> <p> <a href="#">wizig</a>  <a href="#">citeer</a></p>	
<p><b>PE2AAB</b></p> <p><a href="#">online</a></p>  <p><b>Geregistreerd:</b> di 12 apr 2005, 19.06  <b>Berichten:</b> 3130  <b>Woonplaats:</b> Valkenswaard</p>	<p><b>Berichttitel:</b> Re: Tiger Davos badkamerlamp LED stoort <span style="float: right;"><b>Geplaatst:</b> ma 23 maart 2015, 9.20</span></p> <p>EMCees schreef:</p> <p>Even de conformiteitsverklaring opvragen. Tegen welke normen het product zijn CE verklaring heeft gekregen.  In principe zou dat de nen-en55015 moeten zijn.</p> <p>Goeie tip Cees! Ga ik zeker doen! Ben benieuwd hoe deze firma überhaupt op mijn eerste mail zal reageren. Heb gewoon keurig netjes het probleem uitgelegd en om een ractie gevraagd.</p> <p>Now we wait.</p> <hr/> <p>'73 PE2AAB <a href="http://www.pe2aab.nl">www.pe2aab.nl</a></p> <p style="text-align: right;"></p>
<p><b>Omhoog</b></p> <p> <a href="#">profiel</a>  <a href="#">pb</a>  <a href="#">e-mail</a></p> <p> <a href="#">wizig</a>  <a href="#">citeer</a></p>	
<p><b>elsinga</b></p> <p><a href="#">online</a></p> <p>Moderator</p>  <p><b>Geregistreerd:</b> ma 17 maart 2008, 15.05  <b>Berichten:</b> 1821  <b>Woonplaats:</b> Sintjohannesga (JO22ww)</p>	<p><b>Berichttitel:</b> Re: Tiger Davos badkamerlamp LED stoort <span style="float: right;"><b>Geplaatst:</b> ma 23 maart 2015, 12.40</span></p> <p>Mocht er weinig aan gedaan (kunnen) worden, dan ga ik 'm opnemen op mijn website.</p> <hr/> <p><a href="http://www.PC5E.nl">www.PC5E.nl</a>, Robert Elsinga, navigatie en communicatie enthousiasteling, zendamateur, scannerluisteraar, scout leiding, IT architect  Icom IC-7000, X50N (14m asl), MFJ926B+ZS6BKW (inverted V, 12m asl), Kenwood TH-F7E, Polmar DB-50M, Diamond SG7500 (2m ASL 😊), Uniden UBC3500XLT, Garmin Zumo 660, Garmin Montana 650t  Op mijn site o.a. <a href="#">Examenuitwerking N/F</a>, <a href="#">EMC apparatuur overzicht</a>, <a href="#">Scannerfrequenties NL e.o.</a></p> <p style="text-align: right;"></p>
<p><b>Omhoog</b></p> <p> <a href="#">profiel</a>  <a href="#">pb</a></p> <p> <a href="#">wizig</a>  <a href="#">citeer</a></p>	
<p><b>PE2AAB</b></p> <p><a href="#">online</a></p>  <p><b>Geregistreerd:</b> di 12 apr 2005, 19.06  <b>Berichten:</b> 3130  <b>Woonplaats:</b> Valkenswaard</p>	<p><b>Berichttitel:</b> Re: Tiger Davos badkamerlamp LED stoort <span style="float: right;"><b>Geplaatst:</b> di 24 maart 2015, 13.32</span></p> <p>Nou ik heb een reactie.</p> <p>Eerste reactie was:</p> <p>Citaat:</p> <p>Goedemorgen mijnheer Wesseling,</p> <p>Het probleem is bij ons niet bekend, maar dat doet niets af aan uw ervaring. Helaas hebben wij hier ook geen oplossing voor.  Het spijt me dan ook dat ik u niet kan helpen.</p> <p>Met vriendelijke groeten,</p> <p>Daar neem ik geen genoegen mee dus stuurde de volgende mail:</p>

**Citaat:**

Geachte mevrouw,

Het is inderdaad een lastig probleem. Om uit te sluiten of het aan de ingebouwde LED driver ligt en om zeker te weten dat deze afdoende is gefilterd wilde ik graag weten onder welke NEN norm het CE certificaat voor dit product is afgegeven. Elk product voor de Europese markt dient te zijn voorzien van een CE keurmerk en in de huidige samenleving, waarbij zeer veel radiogolven de ether vullen, zijn er NEN normen waar LED drivers aan dienen te voldoen. Dit ter voorkoming van het gebruik van goedkope (bijvoorbeeld) Chinese ongefilterde LED drivers in producten.

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Daarop kreeg ik deze reactie:

**Citaat:**

Goedemiddag mijnheer Wesselink,

Onze Davos SMD Led 4,8w met trafo is helaas niet afgeschermd voor magnetische velden, waardoor er storingen ontstaan. Ik heb dit " probleem " bij de productmanagers neergelegd en zij zullen dit in verdere ontwikkelingen meenemen. Wij danken u alsnog dat u ons hierover hebt willen informeren.

Met vriendelijke groeten,

Al met al geeft men het toe maar verder moet ik het maar uitzoeken met "menne rommel" zeg maar..

'73 PE2AAB [www.pe2aab.nl](http://www.pe2aab.nl)



Omhoog



Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op



Pagina 1 van 1 [ 5 berichten ]

[Forumoverzicht](#) » [Techniek](#) » [EMC](#)

Alle tijden zijn GMT + 1 uur

**Wie is er online**

Gebruikers op dit forum: [elsinga](#), [PE0AGO](#) en 0 gasten

Mod gereedschap:

Je **mag** nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen  
 Je **mag** antwoorden op een onderwerp in dit forum  
 Je **mag** je berichten in dit forum wijzigen (tot 30 minuten na plaatsing)  
 Je **mag** je berichten uit dit forum verwijderen (tot 30 minuten na plaatsing)  
 Je **mag** bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek naar:

Ga naar:

Powered by [phpBB®](#) Forum Software © phpBB Group  
[phpBB.nl](#) Vertaling